

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГГ.**

город Андреевка район Солнечногорский

_____ 2019г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома **141551 МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д.Голубое, Тверецкий проезд 16/1**
2. Год постройки - **2015 г.**
3. Характеристика объекта:
износ в % **0** этажность **17** подъездов **6**
наличие подвалов, цокольных этажей, м², общей площади **1878**
количество квартир **489** (шт.)
общая полезная площадь объекта **29398,6** (кв. м)
жилая площадь **28492,5** (кв. м)
нежилая площадь **3377,2**, в том числе
под производственные нужды _____ нет (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)
6 лифтов «OTIS NEVA» гп 1000 кг 6 лифтов «OTIS NEVA» гп 400 кг, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, мусоропровод, система пожарной сигнализации.
5. Источники:
теплоснабжения **городские сети**
газоснабжения **отсутствуют**
твердого и жидкого топлива **отсутствуют**
энергоснабжения **трансформаторная подстанция**
Системы АПЗ и дымоудаления **согласно проекта**
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № _____ от _____ 20__ г.,
срок действия _____ года(лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования
от _____ 20__ г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов
от 05.06. 2019 г.

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРОШЕДШЕГО 2018/19 г.**

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.
	В осенне-зимний период 2018/19гг. существенных неисправностей(аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования не зафиксировано			

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019/20 г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	м.кв	-	-	удовл.
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	Чердачные помещения отсутствуют			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов				удовл.
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств	м.пог			удовл.
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков				удовл.

7.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктом элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей	система м.пог. шт система система система система шт	1 150 314 1 1 9	1 150 314 1 1 9	удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.
8.	Другие работы				
9.	Обеспеченность объекта:				

котельных топливом нет (указать запас в днях)
нет (тыс. куб. м)
горюче-смазочными материалами и бензином 0,002 (тыс. усл. т)
пескосоляной смесью и химреагентами 0,005 (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 30 (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019/20 г.

Комиссия в составе:

председателя – руководителя управляющей организации генерального директора ООО «СибЖилСтрой №1» Петрин С.П.

членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

Дидишвили Марина Николаевна
279 8964-8802 82

Парамонова Екатерина Викторовна 10 159 8-925-866-13-64.

- представителей органа муниципального жилищного контроля

- представителей специализированных организаций ООО «Жилремстрой» - начальник участка теплоснабжения Коломиец Ю.И.

- представителей муниципального образования

Начальник территориального управления Андреевка Морковский О.В.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен.**

Председатель комиссии:

(Подпись) (Петрин С.П.)
подпись ФИО

Члены комиссии:

(Подпись) (Дианов А.Г.)
подпись ФИО

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» (Морковский О.В.)
УЧАСТОК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИО
ДЕРЕВНЯ ГОЛУБОВА
НАЧАЛ. УЧАСТ. Ю. И. КОЛОМИЕЦ (Коломиец Ю.И.)
подпись ФИО

(Подпись) (Петрин С.П.)
подпись ФИО

Парамонова Е.В. (Подпись)
подпись ФИО

« _____ » _____ 20 ____ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2019/20 г.

Глава муниципального образования (заместитель)

(Подпись) (Мирсадеров Р.Х.)
подпись ФИО

АКТ
приемки и опрессовки внутренней системы ХВС и ГВС здания

от 24.06.2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель: ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» - инженера теплоэнергетика Акулич П.Р.

(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель абонента: ООО «СибЖилСтрой №1» - главного энергетика Кирпач О.С., мастера участка Болотов Д.А. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: Голубое, Тверецкий проезд дом 16 корпус 1 в нашем присутствии проведено:

- гидропневматическая промывка водопроводной водой до чистой воды;
- система испытана гидравлическим методом давлением 10 кгс/см². в течении 15 минут.

Падение давления составило 0 кгс/см²;

- признаков разрыва или нарушения прочности соединения трубопроводов не обнаружено, капель в сварных швах, резьбовых и фланцевых соединениях не обнаружено

Примечание: нет

На основании произведенного испытания трубопроводов и оборудования системы ГВС и ХВС считается выдержавшая гидравлические испытания.

Члены комиссии:

Инженер теплоэнергетик ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Акулич П.Р.

Главный энергетик ООО «СибЖилСтрой №1»

Кирпач О.С.

Начальник участка ООО «СибЖилСтрой №1»

Болотов Д.А.

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
УЧАСТОК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ ГОЛУБОЕ
НАЧАЛ. УЧАСТ.
Ю. И. КОЛСМИГЦ

АКТ
Испытания внутренней системы отопления здания

от 25.06.2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель: ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» -инженера
теплоэнергетика Акулич П.Р

(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель абонента: ООО «СибЖилСтрой №1» - главного энергетика
Кирпач О.С., мастера участка Болотов Д.А. с другой стороны составили настоящий акт в том,
что по адресу: Голубое, Тверецкий проезд дом 16 корпус 1

в нашем присутствии проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления
здания: давление 10 кгс/см², время 30 мин. Падение давления составило 0 кгс/см²

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание: нет

Внутридомовая система отопления абонента считается выдержавшая гидравлические ис-
пытания.

Члены комиссии:

Инженер теплоэнергетик ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Акулич П.Р.

Главный энергетик ООО «СибЖилСтрой №1»

Кирпач О.С.

Начальник участка ООО «СибЖилСтрой №1»

Болотов Д.А.

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
УЧАСТОК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ ГОЛУБОЕ
НАЧАЛ. УЧАСТ.
Ю. И. КСЛОМИЕЦ

АКТ
Промывки внутренней системы отопления здания

от 25.06 2019г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель: ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» -инженера
теплоэнергетика Акулич П.Р.

(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель абонента: ООО «СибЖилСтрой №1» - главного энергетика
Кирпач О.С., мастера участка Болотов Д.А. с другой стороны составили настоящий акт в
том, что по адресу: Голубое, Тверецкий проезд 16 корпус 1
в нашем присутствии проведена промывка внутренней системы отопления здания:
давление 7,0 кгс/см², время 30 мин до выхода воды без механических примесей.

Примечание: нет

Промывка произведена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и
считается законченной.

Члены комиссии:

Инженер теплоэнергетик ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» Акулич П.Р.

Главный энергетик ООО «СибЖилСтрой №1» Кирпач О.С.

Начальник участка ООО «СибЖилСтрой №1» Болотов Д.А.

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Участок теплоэнергетический
Деревня Голубое
Начальн. участка,
Ю. И. Коломиец

АКТ
проверки вентиляционных каналов

г.п Андреевка

« 05 » 06 2019 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии главного инженера ООО «СибЖилСтрой №1» Дианова А.Г.

И членов комиссии: ведущего инженера по ЭЖФ Войцеховского В.В., мастера по ЭЖФ Мельникова А.С., мастера по ЭЖФ Спиридонова Д.А.

Произвели проверку вентиляционных каналов многоэтажного дома по адресу:

МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка д. Голубое, ул. Тверецкий проезд 16/1

и установили:

1. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны.
2. Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли.
3. Все вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками.
4. Тяга в каналах в день проверки хорошая.
5. Плотность и обособленность каналов проверены телеинспекционной видеокамерой ВТКВ-100-12-3., неплотность каналов не обнаружена.
6. Защитные колпаки имеют все каналы.
7. Каналы выведены на 1,3 п.м. от поверхности крыши.

Проверка производилась телеинспекционной видеокамерой ВТКВ-100-12-3.

Председатель комиссии: _____ /Дианов А.Г.

Члены комиссии;

_____ /Войцеховский В.В.
_____ /Мельников А.С.
_____ /Спиридонов Д.А.

АКТ
проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей при пожаре

г.п Андреевка

«13» 05 2019 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии главного инженера ООО «СибЖилСтрой №1» Дианова А.Г.
И членов комиссии: ведущего инженера по ЭЖФ Войцеховского В.В., мастера по ЭЖФ
Мельникова А.С., мастера по ЭЖФ Спиридонова Д.А., мастера участка Яновского В.Н.

Произвели проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей при пожаре многоэтажного дома по адресу:

МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка д. Голубое, Тверецкий проезд 16/1

Произвела:

- проверку работоспособности передачи сигнала технического оборудования с объекта на пульт центрального наблюдения;
- проверку сработки системы дымоудаления и подпора воздуха;
- проверку открытия и закрытия клапанов подпора воздуха и дымоудаления;
- проверку сработки системы оповещения о пожаре;
- проверку работоспособности от систем резервного питания.

И установили:

- автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре находится в работоспособном состоянии.

Председатель комиссии:  /Дианов А.Г.

Члены комиссии;

 /Войцеховский В.В.

 /Мельников А.С.

 /Спиридонов Д.А.

 /Яновский В.Н.

 Волков В.В.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouyz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2008

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные .
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.	ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.		До 01.01.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации _____ / Чипурин И.Н. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouyz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2009

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Обозначение нормативного документа
Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
Не выявлено	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующей цепи лифта. (Укоротить компенсирующую цепь). (Инструкция по эксплуатации).	ГОСТ Р 55964 – 2014	До использования лифта по назначению.
6.	Расстояние от верхней части буфера до опорной плиты противовеса, когда кабина находится на уровне крайней верхней посадочной площадки составляет 50мм. (Выставить зазор противовес-буфер в соответствии с установочным чертежом).		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»
(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации _____ / Чипурин И.Н. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2010

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.		До 01.01.2019г.
5.	Сломана пластиковая защёлка замка ДК. (Заменить)		До использования лифта по назначению.
6.	Изношены нижние вкладыши башмаков кабины (Произвести замену вкладышей).(Инструкция по эксплуатации).		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный Центр «Синтез»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Чипурин И.Н. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2012

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующих цепей лифта. (Укоротить компенсирующие цепи). (Инструкция по эксплуатации).		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г. №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:


 (подпись, штамп) / Нестеров А.А. /
 (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта  / Дианов А.Г. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации


 (подпись) / Чипурин И.Н. /
 (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouyz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2013

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н,г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Таблица 1		Обозначение нормативного документа
№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.2017г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующей цепи лифта. (Укоротить компенсирующую цепь). (Инструкция по эксплуатации).		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г. №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Чипурин И.Н. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.
№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2014

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующих цепей лифта. (Укоротить компенсирующие цепи). (Инструкция по эксплуатации).		До использования лифта по назначению.
6.	Сломана пластиковая защёлка замка ДК. (Заменить)	ГОСТ Р 55964 – 2014	До использования лифта по назначению.
7.	Расстояние от верхней части буфера до опорной плиты противовеса, когда кабина находится на уровне крайней верхней посадочной площадки составляет 50мм. (Выставить зазор противовес-буфер в соответствии с установочным чертежом).		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Чипурин И.Н. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2015

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующей цепи лифта. (Укоротить компенсирующую цепь). (Инструкция по эксплуатации).	ГОСТ Р 55964 – 2014	До использования лифта по назначению.
6.	Не работает табло на основной посадочной площадке. (Замена).		До 01.01.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» __ 20__г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Чипурин И.Н. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта
ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2016

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Обозначение нормативного документа
Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	
Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.		До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующих цепей лифта. (Укоротить компенсирующие цепи). (Инструкция по эксплуатации).		До использования лифта по назначению.
6.	Сломана пластиковая защёлка замка ДК. (Заменить)		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Сюэ»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации _____ / Чипурин И.Н. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2017

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующей цепи лифта. (Укоротить компенсирующую цепь). (Инструкция по эксплуатации).	ГОСТ Р 55964 – 2014	До использования лифта по назначению.
6.	Коррозия подставок под буферами кабины и противовеса. (Очистить от коррозии и покрасить).		До 01.01.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Чипурин И.Н. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2018

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующих цепей лифта. (Укоротить компенсирующие цепи). (Инструкция по эксплуатации).	ГОСТ Р 55964 – 2014	До использования лифта по назначению.
6.	Сломана пластиковая защёлка замка ДК. (Заменить)		До использования лифта по назначению.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:



/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Чипурин И.Н. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouyz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 29 » октября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Мастера участка Чипурина И.Н.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта
ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 2019

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н,г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.1, под. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.01.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.01.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.01.2019г.
4.	Отсутствуют плафоны на светильниках шахты.	ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.01.2019г.
5.	Вытяжение компенсирующей цепи лифта. (Укоротить компенсирующую цепь). (Инструкция по эксплуатации).		До использования лифта по назначению.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»
(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Чипурин И.Н. /
(подпись) (ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____

М.О. д. Голубое


« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД нарушений в тепловых гидравлических режимах
работы ТЭУ не выявлено.

Генеральный директор



/Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД проведение промывки оборудования и коммуникаций ТЭУ обеспечено. Акт промывки прилагается.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД разработка эксплуатационных режимов и мероприятий по их внедрению не требуется

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД выполнение плана мероприятий по подготовке отопительному периоду и качество и выполнения обеспечено. В соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду проведены работы по внутридомовой системе.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД установлены приборы учета и автоматические регуляторы.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов удовлетворительное.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД состояние утепления здания, ЦТП и ИТП удовлетворительное. Ремонт межпанельных швов не требуется.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии удовлетворительное. Внутренняя система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2019/20г.г.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД теплопотребляющая установка не установлена.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД защита систем теплоснабжения находится в работоспособном состоянии.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

М.О. д. Голубое


« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД испытание внутридомовой системы отопления
проведено.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД имеется наличие собственных бригад и обеспеченность их МТР для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющей установки.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое


« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД задолженности за поставленные тепловую энергию, теплоноситель не имеется.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое


« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое


« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД плотность оборудования тепловых пунктов
обеспечена.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствует.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04

