

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГГ.**

город Андреевка район Солнечногорский

_____ 2019г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома **141551 МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д.Голубое, Тверецкий проезд 16/2**
2. Год постройки - **2015 г.**
3. Характеристика объекта:
износ в % **0** этажность **17** подъездов **6**
наличие подвалов, цокольных этажей, м², общей площади **1829,3**
количество квартир **493** (шт.)
общая полезная площадь объекта **28431,9** (кв. м)
жилая площадь **27592,7** (кв. м)
нежилая площадь **3354,8**, в том числе
под производственные нужды _____ нет (кв. м)
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)
7 лифтов «OTIS NEVA» гп 1000 кг 7 лифтов «OTIS NEVA» гп 400 кг, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, мусоропровод, система пожарной сигнализации.
5. Источники:
теплоснабжения **городские сети**
газоснабжения **отсутствуют**
твердого и жидкого топлива **отсутствуют**
энергоснабжения **трансформаторная подстанция**
Системы АПЗ и дымоудаления **согласно проекта**
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования № _____ от _____ 20__ г.,
срок действия _____ года(лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования
от _____ 20__ г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов
от 06.06.2019 г.

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРОШЕДШЕГО 2018/19г.**

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.
	В осенне-зимний период 2018/19 гг. существенных неисправностей(аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования не зафиксировано			

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019/20 г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1.	Объем работ				
2.	Ремонт кровли	м.кв	-	-	удовл.
3.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	Чердачные помещения отсутствуют			
4.	Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов				удовл.
5.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств	м.пог			удовл.
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков				удовл.
7.	Ремонт инженерного				

	оборудования, в том числе:				
	1) центрального отопления:				
	радиаторов	система	1	1	удовл.
	трубопроводов	м.пог.	200	200	удовл.
	запорной арматуры	шт	290	290	удовл.
	промывка и опрессовка	система	1	1	удовл.
	2) котельных:				
	котлов на газовом топливе				
	то же, на угле				
	тепловых пунктом				
	элеваторных узлов				
	3) горячего водоснабжения:	система	1	1	удовл.
	трубопроводов				
	запорной арматуры				
	промывка и опрессовка				
	4) водопровода:				
	ремонт и замена арматуры	система	1	1	удовл.
	ремонт и изоляция труб				
	5) канализации:				
	ремонт трубопроводов	система	1	1	удовл.
	ремонт колодцев				
	промывка системы				
	6) электрооборудования:				
	световой	шт	9	9	удовл.
	электропроводки				
	силовой				
	электропроводки				
	вводных устройств				
	электрощитовых				
	электродвигателей				
8.	Другие работы				
9.	Обеспеченность объекта:				

котельных топливом нет (указать запас в днях)

нет (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином 0,002 (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами 0,005 (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий 30 (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019/20 г.

Комиссия в составе:

председателя – руководителя управляющей организации генерального директора
ООО «СибЖилСтрой №1» Петрин С.П.

членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета
многоквартирного дома):

Андреева Валерий Иванович №374 8-903-746-26-10
Мербаев Ислам Сергеевич №186 815 2813394
Скороход Станислав Геннадьевич кв.251 8-903-107-59-05
Степанова Елена Николаевна кв.243 8-905-791-13-17

- представителей органа муниципального жилищного контроля


- представителей специализированных организаций ООО «Жилремстрой» - начальник
участка теплоснабжения Коломиец Ю.И.

- представителей муниципального образования

Начальник территориального управления Андреевка Морковский О.В.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к
эксплуатации в осенне-зимний период **подготовлен.**

Председатель комиссии:



(Петрин С.П.)


ФИО

Члены комиссии:



(Дианов А.Г.)

ФИО



(Морковский О.В.)

ФИО


ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Участок теплоснабжения
ДЕРЕВНЯ ГОЛУБОЕ

Начал. участ.

Ю.И. Коломиец

(Коломиец Ю.И.)

ФИО



подпись



ФИО




подпись



ФИО



подпись



ФИО

« _____ » 20 ____ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2019/20 г.
Глава муниципального образования (заместитель)





(Мирсадеров Р.Х.)

ФИО

АКТ
приемки и опрессовки внутренней системы ХВС и ГВС здания

от 26.06.2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель: ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» - инженера теплоэнергетика Акулич П.Р.

(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель абонента: ООО «СибЖилСтрой №1» - главного энергетика Кирпач О.С., мастера участка Болотов Д.А. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: Голубое, Тверецкий проезд дом 16 корпус 2 в нашем присутствии проведено:

- гидропневматическая промывка водопроводной водой до чистой воды;
- система испытана гидравлическим методом давлением 10 кгс/см^2 в течении 15 минут.

Падение давления составило 0 кгс/см^2 ;

- признаков разрыва или нарушения прочности соединения трубопроводов не обнаружено, капель в сварных швах, резьбовых и фланцевых соединениях не обнаружено

Примечание: нет

На основании произведенного испытания трубопроводов и оборудования системы ГВС и ХВС считается выдержавшая гидравлические испытания.

Члены комиссии:

Инженер теплоэнергетик ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Акулич П.Р.

Главный энергетик ООО «СибЖилСтрой №1»

Кирпач О.С.

Начальник участка ООО «СибЖилСтрой №1»

Болотов Д.А.

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
УЧАСТОК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЕРЕВНЯ ГОЛУБОЕ
НАЧАЛ. УЧАСТ.
Ю. И. КОСМИЦ

АКТ
Испытания внутренней системы отопления здания

от 27.06.2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель: ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» -инженера
теплоэнергетика Акулич П.Р.

(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель абонента: ООО «СибЖилСтрой №1» - главного энергетика
Кирпач О.С., мастера участка Болотов Д.А. с другой стороны составили настоящий акт в том,
что по адресу: Голубое, Тверецкий проезд дом 16 корпус 2

в нашем присутствии проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления
здания: давление 10 кгс/см², время 30 мин. Падение давления составило 0 кгс/см²

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание: нет

Внутридомовая система отопления абонента считается выдержавшая гидравлические испытания.

Члены комиссии:

Инженер теплоэнергетик ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Акулич П.Р.

Главный энергетик ООО «СибЖилСтрой №1»

Кирпач О.С.

Начальник участка ООО «СибЖилСтрой №1»

Болотов Д.А.

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Участок теплоснабжения
Деревня Голубое
Начал. участ.
Ю. И. Коломиец

АКТ
Промывки внутренней системы отопления здания

от 27.06 2019г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель: ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ» -инженера теплоэнергетика Акулич П.Р

(теплоснабжающая организация)

с одной стороны и представитель абонента: ООО «СибЖилСтрой №1» - главного энергетика Кирпач О.С., мастера участка Болотов Д.А. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу: Голубое, Тверецкий проезд 16 корпус 2 в нашем присутствии проведена промывка внутренней системы отопления здания: давление 7,0 кгс/см², время 30 мин до выхода воды без механических примесей.

Примечание: нет

Промывка произведена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и считается законченной.

Члены комиссии:

Инженер теплоэнергетик ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»

Акулич П.Р.

Главный энергетик ООО «СибЖилСтрой №1»

Кирпач О.С.

Начальник участка ООО «СибЖилСтрой №1»

Болотов Д.А.

ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ»
Участок теплоснабжения
Деревня Голубое
Начал. участ.
Ю. И. Коломиец

АКТ
проверки вентиляционных каналов

г.п Андреевка

« 06 » 06 20 19 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии главного инженера ООО «СибЖилСтрой №1» Дианова А.Г.

И членов комиссии: ведущего инженера по ЭЖФ Войцеховского В.В., мастера по ЭЖФ Мельникова А.С., мастера по ЭЖФ Спиридонова Д.А.

Произвели проверку вентиляционных каналов многоэтажного дома по адресу:

МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка д. Голубое, ул. Тверецкий проезд 16/2

и установили:

1. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны.
2. Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли.
3. Все вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками.
4. Тяга в каналах в день проверки хорошая.
5. Плотность и обособленность каналов проверены телеинспекционной видеокамерой ВТКВ-100-12-3., неплотность каналов не обнаружена.
6. Защитные колпаки имеют все каналы.
7. Каналы выведены на 1,3 п.м. от поверхности крыши.

Проверка производилась телеинспекционной видеокамерой ВТКВ-100-12-3.

Председатель комиссии:



/Дианов А.Г.

Члены комиссии;



/Войцеховский В.В.



/Мельников А.С.



/Спиридонов Д.А.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр. 10, этаж 2,
помещение I, комната 3.
№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

Акт Периодического технического освидетельствования лифта « 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта
ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4782

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Инженерный центр «Союз»
 (подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
 (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


(подпись)

/ Дианов А.Г. /
 (ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
 (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouyz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4783

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр. 10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97 (испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4785

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д. 16, корп. 2, под. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Таблица 1		Обозначение нормативного документа
№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Не выявлено	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
(подпись, штамп) (ФИО) проводящий проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах» с ограниченной
ответственностью

Специалист:

«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Стрепнёв О.В. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4784

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
5.	Отсутствует личинка в дверце ВУ. (Установить).		До 01.01.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах» с ограниченной

Специалист:

Инженерный центр «Союз»
 (подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
 (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Стрепнёв О.В. /
 (подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouyuz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4786

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах» с ограниченной

Специалист:

Инженерный центр «Союз»
 ответственностью

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.
№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouyz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4787

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью

«Инженерный центр «Союз»

(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouyuz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4788

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»
(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsoyuz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта
ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4789

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Синд»
(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации _____ / Стрепнёв О.В. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4781

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.
№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsoyuz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 26 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4778

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. Ф3 №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011
		ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Фониз»
(подпись, штамп)

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Стрепнёв О.В. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsoyuz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 27 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4779

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Дианов А.Г. /
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись)

/ Стрепнёв О.В. /
(ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 27 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4780

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 6.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО) _____	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.	ГОСТ Р 53783 – 2010	До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.	ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной ответственностью
 «Инженерный центр «Рез»
 (подпись, штамп) / Нестеров А.А. /
 (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
 (подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Стрепнёв О.В. /
 (подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96

icsouz@yandex.ru

www.icsouz.ru

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 27 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта

ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4776

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 7.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

-Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743
обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр «Союз»
(подпись, штамп) / Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Стрепнёв О.В. /
(подпись) (ФИО)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

Юр. Адрес: 105082, г.Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 40, стр.10, этаж 2,
помещение I, комната 3.

№ аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.21ЛТ97(испытательный центр)

Тел/факс: 8 (499) 263-07-96
icsouz@yandex.ru
www.icsouz.ru

Акт

Периодического технического освидетельствования лифта

« 27 » ноября 2018 г.

Мною, специалистом Нестеровым А.А.,
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Сибпромстрой № 18» Начальника участка Стрепнёва О.В.
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта
ООО «СибЖилСтрой № 1» Главного инженера Дианова А.Г.
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) E2NI 4777

Адрес установки: М.О., Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий пр-д, д.16, корп.2, под. 7.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783 и Приложением №1 к «Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено	Постановление правительства РФ №743 от 24.06.0217г. ФЗ №225 от 27.07.2010г. ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Отсутствует вентиляционная решётка под перекрытием шахты. ГОСТ Р 53780-2010 (п.5.2.7) (Установить).	ГОСТ Р 53780 – 2010 ГОСТ Р 53783 – 2010 ГОСТ Р 55964 – 2014	До 01.03.2019г.
2.	В машинном помещении у вводного устройства и панели управления лифтом отсутствуют диэлектрические коврики.		До 01.03.2019г.
3.	В машинном помещении отсутствуют огнетушители.		До 01.03.2019г.
4.	Не достаточное освещение у лебёдки главного привода и панели управления лифтом в машинном помещении. (Доосветить).		До 01.03.2019г.
* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.			

Рекомендации

- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
- В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017г №743 обеспечить организацию эксплуатации лифта в соответствии с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Специалист:

/ Нестеров А.А. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Дианов А.Г. /
(подпись) (ФИО)

представитель специализированной организации

_____ / Стрепнёв О.В. /
(подпись) (ФИО)

АКТ
проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения людей при пожаре

г.п Андреевка

«14» 05 2019 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии главного инженера ООО «СибЖилСтрой №1» Дианова А.Г.
И членов комиссии: ведущего инженера по ЭЖФ Войцеховского В.В., мастера по ЭЖФ
Мельникова А.С., мастера по ЭЖФ Спиридонова Д.А., мастера участка Яновского В.Н.

Произвели проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей при пожаре многоэтажного дома по адресу:

МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка д. Голубое, Тверецкий проезд 16/2

Произвела:


- проверку работоспособности передачи сигнала технического оборудования с объекта на пульт центрального наблюдения;
- проверку сработки системы дымоудаления и подпора воздуха;
- проверку открытия и закрытия клапанов подпора воздуха и дымоудаления;
- проверку сработки системы оповещения о пожаре;
- проверку работоспособности от систем резервного питания.


И установили:

- автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре находится в работоспособном состоянии.

Председатель комиссии:  /Дианов А.Г.

Члены комиссии;

 /Войцеховский В.В.

 /Мельников А.С.

 /Спиридонов Д.А.

 /Яновский В.Н.

 Волков В.В.

Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД нарушений в тепловых гидравлических режимах
работы ТЭУ не выявлено.

Генеральный директор

 /Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____

М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД проведение промывки оборудования и коммуникаций ТЭУ обеспечено. Акт промывки прилагается.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД разработка эксплуатационных режимов и мероприятий по их внедрению не требуется

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД выполнение плана мероприятий по подготовке отопительному периоду и качество и выполнения обеспечено. В соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду проведены работы по внутридомовой системе.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____

М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии удовлетворительное. Внутренняя система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2019/20г.г.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД состояние утепления здания, ЦТП и ИТП
удовлетворительное. Ремонт межпанельных швов не требуется.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____

М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов удовлетворительное.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое


« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД установлены приборы учета и автоматические регуляторы.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД защита систем теплоснабжения находится в работоспособном состоянии.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД теплопотребляющая установка не установлена.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.


Настоящая справка дана в том, что в МКД прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствует.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД плотность оборудования тепловых пунктов обеспечена.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД задолженности за поставленные тепловую энергию, теплоноситель не имеется.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

Исх. № _____
М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД имеется наличие собственных бригад и обеспеченность их МТР для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющей установки.

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г.

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД испытание внутридомовой системы отопления
проведено.

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п.
Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий соответствует критериям, приведенным в приложении № 3 к «Правилам оценки готовности к отопительному сезону».

Генеральный директор



/ Петрин С.П.

Исп. Кирпач О.С.
8-495-902-54-04



Общество с ограниченной ответственностью

СибЖилСтрой №1

Юр. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

Факт. адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Андреевка, д. Голубое

т.: 8 (495) 902-54-04; 8 (926) 721-78-28

р/с 40702810940210004034

в Красногорском отделении №7808 Сбербанка РФ (ОАО)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП 5024127502/504401001

М.О. д. Голубое

« 09 » июля 2019г. .

В отдел ЖКХ администрации
р.п. Андреевка

Справка.

Настоящая справка дана в том, что в МКД надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий соответствует критериям, приведенным в приложении № 3 к «Правилам оценки готовности к отопительному сезону».

Генеральный директор

 / Петрин С.П.

Исп. Кирлач О.С.
8-495-902-54-04

